

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДО СДЮСШОР №2



М.Н.Фролова
(подпись) (ФИО)

« Декабрь 2017 г.
МП

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско – юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 2 по баскетболу»

№ 545

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание универсального спортивного зала МБУДО СДЮСШОР №2

1.2. Адрес объекта: 160014, г. Вологда, Некрасовский переулок, д.15-а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1 757,6 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3 737 кв.м

1.4. Год постройки здания 1972 год, последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 06.2018 год, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 по баскетболу» (МБУДО СДЮСШОР № 2)

Юридический адрес организации (учреждения) 160014, г. Вологда, Некрасовский переулок, д.15-а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Вологда, ул.Козленская, п.б

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг: Основной вид деятельности: образовательная деятельность (реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта (общеразвивающих и предпрофессиональных); проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

платные образовательные услуги: сдача в аренду спортивных помещений (помещений для занятий физической культурой и спортом)

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*) нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 225/90/40

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) ближайшая остановка общественного транспорта в 150 м от спортивной школы, автобус №13, остановка Парк Ветеранов, основной транспорт курсирует по ул. Горького, остановка ул. Добролюбова находится в 600 м от спортивной школы, автобусы: 4, 8, 8А, 16, 23, 30, 42.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150-600 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да,

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*) нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*) визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет*) бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ - доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Не нуждается</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Технические решения невозможны</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Технические решения невозможны</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Технические решения невозможны</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
8	Все зоны и участки	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *по мере поступления финансовых средств*, в рамках исполнения *плана*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *доступно условно*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) *удовлетворительно*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 7 » Декабря 20 17 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « 7 » Декабря 20 17 г.

3. Решения Комиссии _____ от « 7 » Декабря 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО СДЮСШОР №2



М.Н.Фролова

(подпись) (ФИО)

« 7 » декабря 2017 г.
МП

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Город Вологда

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

« 7 » декабря 2017 г..

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание универсального спортивного зала МБУДО СДЮСШОР №2

1.2. Адрес объекта: 160014, г. Вологда, Некрасовский переулок, д.15-а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1 757,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3 737 кв.м

1.4. Год постройки здания 1972 год, последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 06.2018 год, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 по баскетболу» (МБУДО СДЮСШОР № 2)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 160014, г. Вологда, Некрасовский переулок, д.15-а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Вологда, ул.Козленская, д.6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг: Основной вид деятельности: образовательная деятельность (реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта (общеразвивающих и предпрофессиональных); проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

платные образовательные услуги: сдача в аренду спортивных помещений (помещений для занятий физической культурой и спортом)

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 225/90/40

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: ближайшая остановка общественного транспорта в 150 м от спортивной школы, автобус №13, остановка Парк Ветеранов, основной транспорт курсирует по ул.Горького, остановка ул.Добролюбова находится в 600 м от спортивной школы, автобусы: 4, 8, 8А, 16, 23, 30, 42.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150-600 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон


№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ - доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Табличка на стене в зоне паркинга для 
2	Вход (входы) в здание	Рассмотреть возможность устройства подъёмника или пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Учесть в проекте в случае капитального ремонта
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Рассмотреть возможность установки тактильных, аудио-визуальных знаков
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Информация в свободном доступе в сети Интернет
8	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *по мере поступления финансовых средств*, в рамках исполнения *плана*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *доступно условно*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) *удовлетворительно*

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДО СДЮСШОР №2


М.Н. Фролова
(подпись) (ФИО)
« 7 » декабря 2017 г.
МП

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Город Вологда

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

« 7 » декабря 2017 г..

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание универсального спортивного зала МБУДО СДЮСШОР №2

1.2. Адрес объекта: 160014, г. Вологда, Некрасовский переулок, д.15-а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1 757,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3 737 кв.м

1.4. Год постройки здания 1972 год, последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 06.2018 год, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 по баскетболу» (МБУДО СДЮСШОР № 2)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 160014, г. Вологда, Некрасовский переулок, д.15-а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Вологда, ул.Козленская, д.6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт

2.2 Виды оказываемых услуг: Основной вид деятельности: образовательная деятельность (реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта (общеразвивающих и предпрофессиональных); проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

платные образовательные услуги: сдача в аренду спортивных помещений (помещений для занятий физической культурой и спортом)

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 225/90/40

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: ближайшая остановка общественного транспорта в 150 м от спортивной школы, автобус №13, остановка Парк Ветеранов, основной транспорт курсирует по ул.Горького, остановка ул.Добролюбова находится в 600 м от спортивной школы, автобусы: 4, 8, 8А, 16, 23, 30, 42.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150-600 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон


№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ - доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Табличка на стене в зоне паркинга для 
2	Вход (входы) в здание	Рассмотреть возможность устройства подъемника или пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Учесть в проекте в случае капитального ремонта
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Рассмотреть возможность установки тактильных, аудио-визуальных знаков
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Информация в свободном доступе в сети Интернет
8	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *по мере поступления финансовых средств*, в рамках исполнения *плана*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *доступно условно*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) *удовлетворительно*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование общественной организации инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта ООО «Диагностика» от 13.07.2015 года прилагается: протокол №ИЛ.0001-00490-ПЗ
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

(проверки мероприятий для маломобильных групп населения)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: не размещена
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Протокол №ИЛ.0001-00490-ПЗ (проверки мероприятий для маломобильных групп населения) на 2 л.


Результаты фотофиксации на объекте отсутствуют на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ имеются, приложены на 11 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) не имеется

Руководитель рабочей группы:

Директор М.Н.Фролова
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)


Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХР В.А.Легчанова
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Специалист ВОО ВОИ А.С.Солонников
(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

В том числе:

представитель общественной

организации инвалидов Специалист ВОО ВОИ А.С.Солонников
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)


Управленческое решение согласовано

«___» Декабря 2017 г.

Комиссией (название) по проведению обследования МБУДО СДЮСШОР № 2 на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставляемых им услуг

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию универсального спортивного зала МБУДО СДЮСШОР №2, г.Вологда, Некрасовский пер., д.15а
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	ДП-В	-	-	-
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	ДП-В	-	-	-
3	Лестница (наружная)	есть	-	-	ДЧ-И	К, О	Рассмотреть возможность устройства подъемника или пандуса	Табличка на стене в зоне паркинга для 
4	Пандус (наружный)	нет	-	-				
5	Автостоянка и парковка	есть	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, Г, У)	-	-	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: сооружение ДЧ-И

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание универсального спортивного зала МБУДО
СДЮСШОР №2, г.Вологда, Некрасовский пер., д.15а
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	-	ВНД (О, К)	-	Требуется комплексный капитальный ремонт входной группы	
2	Пандус (наружный)	нет	-	-				
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-				
4	Дверь (входная)	есть	-	-				
5	Тамбур	есть	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И (С, Г, У)	-	-	ремонт (текущий, капитальный)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: сооружение ДЧ-И

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от « 7 » декабря 2017 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
универсального спортивного зала МБУДО СДЮСШОР №2, г.Вологда, Некрасовский
пер., д.15а
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	-	ВНД (О, К)		Учесь в проекте в случае капитального ремонта	
	Галерея, балкон	есть						
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-				
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-				
5	Дверь	есть	-	-				
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)			Учесь в проекте в случае капитального ремонта

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: сооружение ДЧ-И (С, Г, У)

Приложение 4(Г)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от « 7 » декабря 2017 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
универсального спортивного зала МБУДО СДЮСШОР №2, г.Вологда, Некрасовский

пер., д.15а

(наименование объекта, адрес)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	ДЧ-И (О, С, Г, У)		Учсть в проекте в случае капитального ремонта	
2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-				
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-				
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ВНД (К)			Требуется адаптация для категории К (колясочников)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: сооружение ДЧ-И (О, С, Г, У)

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
универсального спортивного зала МБУДО СДЮСШОР №2, г.Вологда, Некрасовский
пер., д.15а
(наименование объекта, адрес)

Вариант II - зона обслуживания инвалидов

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда	-			-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: -

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
универсального спортивного зала МБУДО СДЮСШОР №2, г.Вологда, Некрасовский

пер., д.15а

(наименование объекта, адрес)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - Жилые помещения	-			-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: -

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от « 7 » декабря 2017 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений универсального спортивного зала
МБУДО СДЮСШОР №2, г.Вологда, Некрасовский пер., д.15а
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	ДЧ-И (О, С, Г, У)		Учесьть в проекте в случае капитального ремонта	
2	Душевая/ванная комната	есть	-	-				
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Туалетная комната	ВНД (К)			Требуется адаптация для категории К (колясочников)
Душевая/ванная комната				
Бытовая комната (гардеробная)				

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: сооружение ДЧ-И (О, С, Г, У)

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от « 7 » декабря 2017 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте универсальный спортивный зал МБУДО СДЮСШОР №2, г.Вологда, Некрасовский пер., д.15а
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-	-	-	ДЧ-И (Г, С, У)	Учесть при капремонте тактильные и акустические средства	
2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, О)			-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: сооружение ДЧ-И (Г, С, У)

Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (универсальный спортивный зал МБУДО СДЮСШОР №2)

Муниципальное образование: г.Вологда

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
Специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 по баскетболу				
1	<u>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 по баскетболу» (МБУДО СДЮСШОР № 2)</u>	разработан	<u>4</u> .12.2017	ДЧ-И (С, Г, У)

*Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

**Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

**Информация
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению
доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг,
обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий**

Муниципальное образование: г.Вологда

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий	
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	в 2016 году	В 2017 году
Специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 по баскетболу					
1.	<u>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 по баскетболу» (МБУДО СДЮСШОР № 2)</u>	разработан	<u>4</u> .12.2017	-	-

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественного объединения инвалидов: специалист ВОО ВОИ
Всероссийского общества инвалидов, Вологодская организация общероссийской
общественной организации

подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Дата согласования « 4 » Декабря 2017 г.