



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 01.07.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ИЛ ООО «Диагностика»

_____ Е.В. Посыпайко

«__» _____ 2018 г

ПРОТОКОЛ № ИЛ.0001 - 01255 - П1

проверки состояния строительных конструкций
(данные протокола носят информационный характер)

Дата: 15.09.18 г.

Объект: Универсальный спортивный зал (Специализированная, детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2) МБУДО СДЮСШОР № 2

Адрес: 160014, Вологодская область, г Вологда, пер Некрасовский, д 15а

Специалист: Степченко Е.А. удостоверение №СО-П1-010 от 10.02.2017 г;

Документы в области стандартизации:

- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" (Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009);

Средства измерения:

- рулетка измерительная Р5УЗК(5м) зав.№24, дата поверки от 04.06.2018 г, св-во№05-1324;
- линейка измерительная Л-150 (0-150) мм инв. №1542, дата поверки от 04.06.2018 г;
- Лазерный дальномер Leica DISTO D110 №1243733635, дата поверки до 22.08.2019 г.

На данном спортивном объекте сертификации подлежат следующие спортивные зоны:

- универсальный спортивный зал

Результаты:

Специалистами ООО "Диагностика" были рассмотрены предоставленные заказчиком эксплуатационные и исполнительные документы, был проведен визуальный осмотр в пределах доступной видимости строительных элементов и конструкций сертифицируемого объекта спорта, что подтверждается ниже на основных фото объекта.



Параметры трибун спортивной площадки (требования п.6.3.4 СП 118.13330.2012)	Норма	Результат
Расстояние от спинки до спинки между рядами кресел (стульев, скамей)	не менее 0,9 м	соответствует
Число непрерывно установленных мест в ряду (при одностороннем входе)	не более 26	соответствует
Высота барьера на балконах и ярусах перед первым рядом	не менее 0,8 м	соответствует
Уклон лестниц трибун, не оборудованных поручнями высотой не менее 0,9 м (или устройствами их заменяющими)	не более 1:1,6	соответствует
Лестницы или ступени в люках на путях эвакуации	отсутствие	соответствует
Ширина кулуаров	не менее 2,4 м	соответствует
Ширина путей эвакуации для горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах	не менее 1 м	соответствует
Ширина путей эвакуации для эвакуационных люков трибун крытых спортивных сооружений	не менее 1,35 м	соответствует
Расстояние между выходами при устройстве партера на спортивной арене (при наличии только двух выходов)	не менее половины зала	соответствует
Ширина дверных проемов в зале	не менее 1,2 м	соответствует
Ширина дверного проема для входа в ложи (балкон)	не менее 0,9 м	соответствует
Проход через спортивный зал путей эвакуации зрителей, находящихся на балконе	не допускается	соответствует
Двери выходов из зала и на путях эвакуации	самозакрывающиеся с уплотненными притворами	соответствует

Сертифицируемый объект спорта имеет в своем составе помещения вспомогательного назначения и включает следующие группы: раздевалки, блоки санузлов и душевых для занимающихся, медицинский кабинет, инвентарные, тренерские и административные помещения.

При визуальном осмотре были обнаружены дефекты в виде разрушения фасада здания путем отслоения штукатурного слоя на нем в районе центральной входной группы.



При визуальном осмотре были обнаружены дефекты в виде наличия трещин в стенах во некоторых местах внутри здания сертифицируемого объекта.



Вывод:

При проведении визуального осмотра в пределах доступной видимости строительных элементов и конструкций зданий и сооружений сертифицируемого объекта спорта - были **выявлены** вышеуказанные дефекты и несоответствия, не влияющие на общую безопасность, которые рекомендуется устранить.

Специалист: _____

Степченко Е.А.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 01.07.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ИЛ ООО «Диагностика»

_____ Е.В. Посыпайко

«___» _____ 2018 г

ПРОТОКОЛ № ИЛ.0001 - 01255 - П2

проверки состояния противопожарного состояния объекта защиты

(данные протокола носят информационный характер)

Дата: 15.09.18 г.

Объект: Универсальный спортивный зал (Специализированная, детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2) МБУДО СДЮСШОР № 2

Адрес: 160014, Вологодская область, г Вологда, пер Некрасовский, д 15а

Специалист: Степченко Е.А. удостоверение №СО-П2-010 от 10.02.2017 г;

Документы в области стандартизации:

- Федеральный закон от 22 июля 2008г N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390;

Результаты проверки:

1	Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, прошедшие обучение пожарно-техническому минимуму, которые несут ответственность за своевременное выполнение требований пожарной безопасности.	Имеется
2	Первичные средства пожаротушения (пронумерованные и годные к эксплуатации ручные огнетушители, противопожарный водопровод, пожарные рукава, ручными пожарные стволы и вентили).	Имеются
3	Действующая автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Имеется

4	Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности	Имеется, №31 от 14.06.2017
5	Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя, в котором указаны виды нарушений требований пожарной безопасности, основание и сведения о лицах, допустивших эти нарушения.	Имеется, №134 от 27.07.2017

Вывод:

На сертифицируемом объекте спорта **выполняются** основные мероприятия по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, в том числе мероприятия по ограничению площади, интенсивности и продолжительности горения в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008г N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации", утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме».

Специалист: _____ Степченко Е.А.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 01.07.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ИЛ ООО «Диагностика»

_____ Е.В. Посыпайко

«__» _____ 2018 г

ПРОТОКОЛ № ИЛ.0001 - 01255 - ПЗ

проверки мероприятий для маломобильных групп населения

Дата: 15.09.18 г.

Объект: Универсальный спортивный зал (Специализированная, детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2) МБУДО СДЮСШОР № 2

Адрес: 160014, Вологодская область, г Вологда, пер Некрасовский, д 15а

Специалист: Степченко Е.А. удостоверение №СО-ПЗ-010 от 10.02.2017 г;

Документы в области стандартизации:

- СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

Средства измерения:

- рулетка измерительная Р5УЗК(5м) зав.№24, дата поверки от 04.06.2018 г, св-во№05-1324;
- линейка измерительная Л-150 (0-150) мм инв. №1542, дата поверки от 04.06.2018 г;
- Лазерный дальномер Leica DISTO D110 №1243733635, дата поверки до 22.08.2019 г.

Результаты проверки по доступности МГН спортивного объекта:

1	Наличие входа в здание, доступного для МГН	минимум один вход	<i>не соответствует</i>	
2	Поручни на наружных лестницах и пандусах	наличие	<i>не соответствует</i>	
3	Ширина входных дверей в свету	минимум 1,2 м	соответствует	
4	Ширина марша лестниц (при отсутствии лифтов)	минимум 1,35 м	соответствует	
5	Колесоотбойники, высотой не менее 0,05 м, по продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги	наличие	<i>не соответствует</i>	

6	Лифт для транспортирования людей на креслах-колясках	2,1х1,5 м (внутренние размеры кабины)	<i>отсутствует</i>	<i>конструкцией не предусмотрено</i>
7	Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.).	минимум 1,5 м	соответствует	
8	Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН:			
8.1	проемов и дверей, проходов внутри помещений	минимум 0,9 м	соответствует	
8.3	проход между рядами, предусмотренных для МГН (с учетом кресла-коляски)	минимум 1,6 м	<i>не соответствует</i>	<i>для МГН не предусмотрены места</i>
9	Специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ваннных (при наличии в зданиях санитарно-бытовых помещений)	наличие	<i>не соответствует</i>	
10	Специально оборудованные для МГН места для инвалидов на трибунах и перед трибунами, на уровне зоны проведения соревнований, расположенные возле эвакуационных выходов (не менее 40 м)	наличие	<i>не соответствует</i>	
11	Системы тревожной сигнализации, обеспечивающей связь МГН с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие	<i>не соответствует</i>	
12	Символы доступности в местах, доступных для МГН	наличие	<i>не соответствует</i>	
13	Указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу	наличие	<i>не соответствует</i>	

Вывод:

Сертифицируемый объект спорта **не предназначен** для посещения маломобильных групп населения в соответствии с НТД (СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения).

Специалист: _____ Степченко Е.А.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 01.07.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
ИЛ ООО «Диагностика»
_____ Е.В. Посыпайко
«__» _____ 2018 г

ПРОТОКОЛ № ИЛ.0001 - 01255 - П4
проверки микроклимата

Дата: 15.09.18 г.

Объект: Универсальный спортивный зал (Специализированная, детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2) МБУДО СДЮСШОР № 2

Адрес: 160014, Вологодская область, г Вологда, пер Некрасовский, д 15а

Специалист: Степченко Е.А. удостоверение №СО-П4-010 от 10.02.2017 г;

Документы в области стандартизации:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

Средства измерения:

- Шумомер-виброметр типа SVAN958 №14227, дата поверки до 23.08.2019;
- Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (41) №411252, дата поверки от 06.08.2019 г.

Результаты проверки:

Универсальный спортивный зал

Звук:

Наименование	Норма	Факт	Результат
Время реверберации звука при частотах звука выше 500 Гц, сек	до 6 сек	5,8	соответствует
Звуковое давление, дБ	63 Гц-79	75	соответствует
	125 Гц-70	69	соответствует
	250 Гц-63	54	соответствует
	500 Гц-58	52	соответствует
	1000 Гц-55	51	соответствует
	2000 Гц-52	47	соответствует
	4000 Гц-50	47	соответствует
	8000 Гц-49	45	соответствует
Уровень звука, дБА	60	57	соответствует

Освещение:

Плоскость или зона, в которой нормируется освещенность	Норма освещенности (минимум), лк	Факт, лк	Результат о соответствии
Горизонтальная, на поверхности пола	300	540	соответствует
Вертикальная, на высоту 2 м от пола (Вертикальная освещенность обеспечивается в плоскости, проходящей через продольную ось поля для игры, а для баскетбола обеспечивается освещенность поверхности щитов со стороны колец).	100	550	соответствует
Горизонтальная, на поверхности пола (инвентарные)	30	30	соответствует

Защищенность светильников от удара мячом: требуется, имеется.

Микроклимат:

Наименование	Норма	Факт	Результат
Минимальная температура воздуха на площадке, град. С	15-18	18,8	соответствует
Влажность воздуха, %	35-60	59,8	соответствует
Скорость движения воздуха, м/с	0,2	0,1	соответствует

Вывод:

Параметры микроклимата на сертифицируемом объекте спорта в целом **удовлетворяют** требованиям нормативной документации (п. 7.2.1, п.8.3.2 СП 31-112-2004, п.6.1.16, п.6.4.1, п.6.3.2 СП 31-112-2007, Часть 3).

Специалист: _____ Степченко Е.А.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 01.07.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ИЛ ООО «Диагностика»

_____ Е.В. Посыпайко

«__» _____ 2018 г

ПРОТОКОЛ № ИЛ.0001 - 01255 - П5
проверки состояния спортивных снарядов и покрытий

Дата: 15.09.18 г.

Объект: Универсальный спортивный зал (Специализированная, детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2) МБУДО СДЮСШОР № 2

Адрес: 160014, Вологодская область, г Вологда, пер Некрасовский, д 15а

Специалист: Степченко Е.А. удостоверение №СО-П5-010 от 10.02.2017 г;

Документы в области стандартизации:


- ГОСТ Р 55529-2013 "Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний."

Средства измерения:

- 5A Impact Tester;
- Vertical Ball Rebound Tester;
- Горизонтальная измерительная планка;
- рулетка измерительная Р5УЗК(5м) зав.№24, дата поверки от 04.06.2018 г, св-во№05-1324;
- линейка измерительная Л-150 (0-150) мм инв. №1542, дата поверки от 04.06.2018 г;
- Лазерный дальномер Leica DISTO D110 №1243733635, дата поверки до 22.08.2019 г.
- Нивелир лазерный CONDTRON;
- Динамометр ДПУ-5-2, зав.№67, дата поверки до 06.09.2019 г.

Результаты проверки площадок:

Универсальный спортивный зал



— мини-футбол — баскетбол — теннис — волейбол

Размеры площадки, м	Факт, м	Результат	
длина	36	соответствует	требованиям п.3,4 СП 31-112-2004
ширина	18	соответствует	
высота	7	соответствует	

Наличие разметки площадки для следующих видов спорта:	мини-футбол	не имеется	
	баскетбол	имеется	
	волейбол	имеется	
	теннис	не имеется	

Полы в спортивном зале:	однородные	соответствует	
	видимые дефекты	не имеются	
		деревянные	
Информационное табло электронное		не имеется	

Параметр испытания	Норма	Номер точки				
		1	2	3	4	5
Поглощение удара, %	25-75	58,3	57,9	48,1	50,3	56,7
Вертикальная деформация, мм	не более 5	2,1	2,1	2	2,1	2,2
Скольжение, в ед. по шк. прибора	80-110	95	93	93	95	90
Отскок мяча (не менее 90%), м	1,35-1,5	1,36	1,37	1,35	1,36	1,36
Ровность поверхности, мм	не более 4	4	3	4	3	4

Проверка крепления спортивного оборудования:

Параметр проведения испытания	Нагрузка, Н	Результат проведения испытания на наличие недопустимых дефектов
Устойчивость крепления кольца баскетбольного щита к вертикальной нагрузке, приложенной к части кольца, наиболее удаленной от щита	1000	не обнаружено
Устойчивость крепления стоек волейбольных (прогиб не более 80мм) к горизонтальной нагрузке, приложенной на уровне несущего троса	1440	не обнаружено



Вывод:

При проверки состояния и проведения испытаний спортивных снарядов и покрытий выявлено, что сертифицируемый объект спорта - в целом **соответствует** требованиям НТД. Все выявленные **несоответствия** рекомендуется устранить до следующего инспекционного контроля.

Специалист: _____ Степченко Е.А.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ОС.0001 действителен до 01.07.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
ОС ООО «Диагностика»
_____ Е.В. Посыпайко
«__» _____ 2018 г

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

№ ОС.0001 - 01255 - ИП

оценки соответствия объекта физкультуры и спорта

Универсальный спортивный зал (Специализированная, детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2) МБУДО СДЮСШОР № 2 Вологодская область, г. Вологда

требованиям документов в области стандартизации
Системы добровольной сертификации «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»



Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного Образования
"Специализированная Детско-Юношеская Спортивная Школа Олимпийского Резерва № 2 по Баскетболу"

Адрес: 160014, Вологодская область, г Вологда, пер Некрасовский, д 15а

Телефон: 8(81722)544972

Объект спорта, подлежащий сертификации:

Универсальный спортивный зал (Специализированная, детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2) МБУДО СДЮСШОР № 2

Адрес: 160014, Вологодская область, г Вологда, пер Некрасовский, д 15а

Телефон: 8(81722)544972

Основание для проведения работ по сертификации:

Оценка соответствия в форме сертификации была проведена на основании договора №48-РО/ЭД/2018 от 17.09.2018 г между ООО «Эксперт-Диагностика» и МБУДО СДЮСШОР № 2.

Право выполнения ООО «Диагностика» работ по сертификации объектов физкультуры и спорта подтверждается аттестатом аккредитации № СДС ФСО ДС.ОС.0001 (действителен до 01.07.2021 г) СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» (копия в Приложении 1).

Система добровольной сертификации объектов физкультуры и спорта «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в реестре систем добровольной сертификации под номером №РОСС RU.3950.04ЖПИО (копия в Приложении 3).

Исполнителями работ по сертификации являются: специалист СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» Степченко Е.А., эксперт СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» Храмцов Ю.М. (сертификаты компетентности специалистов №СО-П1-010 от 10.02.2017, №СО-П2-010 от 10.02.2017, №СО-П3-010 от 10.02.2017, №СО-П4-010 от 10.02.2017, №СО-П5-010 от 10.02.2017, №СДС ФСО ДС-СК-006 от 12.08.2015).

Описание объекта сертификации:

Единовременная пропускная способность:	40 чел.
Дата ввода в эксплуатацию	16.08.72 г.
Площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта	0,3737 Га

Результаты оценки соответствия:

Испытания и замеры были проведены специалистами испытательного центра ООО «Диагностика» (аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0001 действителен до 01.07.2021).

При проведении оценки соответствия были проведены проверки на соответствие требованиям документов в области стандартизации по следующим направлениям:

- 1 Безопасность строительных конструкций.
- 2 Пожарная безопасность.
- 3 Мероприятия для людей с ограниченными возможностями.
- 4 Оценка микроклимата.
- 5 Оценка безопасности спортивных снарядов.

1 Безопасность строительных конструкций.

Специалистами ООО «Диагностика» был проведен визуальный осмотр в пределах доступной видимости строительных элементов и конструкций зданий и сооружений сертифицируемого объекта спорта. В результате осмотра **выявлены** вышеуказанные дефекты и несоответствия, **не влияющие** на общую безопасность, которые следует устранить до следующего инспекционного контроля.

2 Пожарная безопасность.

По результатам оценки состояния пожарной безопасности было определено, что в целом **выполняются** основные мероприятия по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, в том числе мероприятия по ограничению площади, интенсивности и продолжительности горения.

3 Мероприятия для людей с ограниченными возможностями.

Сертифицируемый объект спорта **не предназначен** для посещения маломобильных групп населения в соответствии с НТД (СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения).

4 Оценка микроклимата.

Проведенные измерения и оценка параметров микроклимата показали **соответствие** полученных данных требованиям документов в области стандартизации.

5 Оценка безопасности спортивных снарядов.

При проверки состояния и проведения испытаний спортивных снарядов и покрытий выявлено, что сертифицируемый объект спорта - в целом **соответствует** требованиям НТД. Все выявленные **несоответствия** следует устранить до следующего инспекционного контроля.

Заключение:

Спортивный объект в целом соответствует требованиям к спортивным объектам, предъявляемым документами в области стандартизации.

Согласно классификации объектов спорта, сертифицируемому объекту спорта присвоен код:

ЗАЛ СПОРТИВНЫЙ

07.1210000.В.1. крытый универсальный с покрытием из древесины

Состояние спортивного объекта позволяет проводить:

межрегиональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, а также физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия субъекта Российской Федерации (В)

Все выявленные несоответствия в ходе работ по сертификации объекта спорта, рекомендуется устранить до следующего инспекционного контроля.

Эксперт: _____ Храмцов Ю.М.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

зарегистрирована в Федеральном агентстве
по техническому регулированию и метрологии

регистрационный номер № РОСС RU.3950.04ЖП10

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ СДС ФСО ДС.ОС.0001
номер аттестата аккредитации

Настоящий аттестат удостоверяет, что:

Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика»
идентификация заявителя

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14
адрес заявителя

ОГРН 1097445002863
ОГРН заявителя

аккредитовано в качестве: Органа по сертификации

для проведения работ по подтверждению соответствия в Системе добровольной сертификации объектов физкультуры и спорта «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» в соответствии с областью аккредитации.

Область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является его неотъемлемой частью.

Срок действия аттестата с 1 июля 2018 года по 1 июля 2021 года

Руководитель Центрального органа
СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»
Закрытого акционерного общества
Магнитогорский независимый центр
диагностики и экспертизы объектов
Госгортехнадзора «Диагностика»



В.В. Держаков

000025 ❄



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»**

зарегистрирована в Федеральном агентстве
по техническому регулированию и метрологии

регистрационный номер №РОСС RU.3950.04ЖПЮ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

№ СДС ФСО ДС.ИЛ.0001
номер аттестата аккредитации

Настоящий аттестат удостоверяет, что:

Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика»
наименование заявителя

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14
адрес заявителя

ОГРН 1097445002863
ОГРН заявителя

аккредитовано в качестве: Испытательной лаборатории

для проведения работ по подтверждению соответствия в Системе добровольной сертификации объектов физкультуры и спорта «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» в соответствии с областью аккредитации.

Область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является его неотъемлемой частью.

Срок действия аттестата с 1 июля 2018 года по 1 июля 2021 года

Руководитель Центрального органа
СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»
Закрытого акционерного общества
Магнитогорский независимый центр
диагностики и экспертизы объектов
Госгортехнадзора «Диагностика»



В.В. Держаков

000024 *

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ**

СВИДЕТЕЛЬСТВО


о регистрации в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации

Регистрационный № РОСС RU.3950.04ЖПИО

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»**

Свидетельство выдано Закрытому акционерному обществу
«Магнитогорский независимый центр диагностики и
экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика»

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии


А.В. Зажигалкин



Дата регистрации

« 20 » июля 2012 г.